FICHE D'INTERVENTION 36868

Email
Téléphone

Client	Site
C0013038	0

ANDREMARC

Demande	21/01/2019
Réception	28/01/2019
Prise en charge	
Date de réparation	29/01/2019
Date livraison	

Equipement concerné

Référence BL origine	SSX P9TE-L6E
No série	3010586646
Marque	SHURE

Objet de l'intervention

Produit défectueux (ne fonctionne pas)

Devis	Technicien
	SVON-SEL

Etat :
Rayures
Usagé

Accessoires :
Aucun accessoire présent

Commentaire :

Retour Matériel

Attention, cette intervention fera l'objet d'une facturation.

Diagnostic-Réparation
REMPLACEMENT TRANSISTOR Q6000
TEST DU PRODUIT

Pièces :

1	WSSH PART	TSM2307CX